

**INFORMACJA Z KONTROLI
BEZPIECZEŃSTWA ARTYKUŁÓW
I MEBLI DLA MAŁYCH DZIECI
PRZEPROWADZONEJ W IV
KWARTALE 2017 R.**



Warszawa, 2018 r.



INFORMACJA Z KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA ARTYKUŁÓW I MEBLI DLA MAŁYCH DZIECI PRZEPROWADZONEJ W IV KWARTALE 2017 R.



1. W IV kwartale 2017 r. została przeprowadzona przez wszystkie wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej kontrola, której celem była ocena artykułów i mebli dla małych dzieci pod kątem spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa.

Ponadto w toku kontroli weryfikowano legalność prowadzenia działalności gospodarczej przez kontrolowanych przedsiębiorców.

2. Skontrolowano łóżeczka dziecięce, łóżka dziecięce, łóżka dziecięce składane mieszkaniowe, kołyski mieszkaniowe, kojce mieszkaniowe dla dzieci, nosidełka plecakowe dla dzieci oraz nosidełka miękkie dla dzieci pod kątem spełniania wymogów bezpieczeństwa i oznakowania.

3. Sprawdzeniem objęto 83 przedsiębiorców, w tym:

- 14 producentów,
- 1 importera,
- 3 pierwszych dystrybutorów,

- 11 hurtowni,
- 47 placówek sprzedaży detalicznej,
- 7 sklepów wielkopowierzchniowych.

4. Wojewódzcy inspektorzy IH oceniali bezpieczeństwo tych produktów w oparciu o wymagania określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. *o ogólnym bezpieczeństwie produktów*¹, z uwzględnieniem kryteriów zawartych w normach:

- PN-EN 1130-1:2001 Meble. Łóżeczka i kołyski mieszkaniowe. Wymagania bezpieczeństwa,
- PN-EN 1130-2:2001 Meble. Łóżeczka i kołyski mieszkaniowe. Metody badań,
- PN-EN 716-1:2017-07 Meble. Łóżka dziecięce i łóżka dziecięce składane mieszkaniowe. Część 1: Wymagania bezpieczeństwa,
- PN-EN 716-2:2017-07 Meble. Łóżka dziecięce i łóżka

¹ Dz. U. z 2016 r., poz. 2047.

dziecięce składane mieszkaniowe. Część 2: Metody badań,


- PN-EN 12227:2010 Kojce mieszkaniowe -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań,
- PN-EN 13209-1:2006 Artykuły dla dzieci. Nosidełka plecakowe dla dzieci. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Część 1: Nosidełka plecakowe z ramą,

- PN-EN 13209-2:2016-04 Artykuły dla dzieci. Nosidełka dla dzieci. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Część 2: Nosidełko miękkie.

5. Ogółem skontrolowano 343 partie produktów, z których:

- 213 to łóżeczka i kołyski dziecięce,

Wykres 1. Pochodzenie kontrolowanych produktów



- 108 to nosidełka miękkie oraz nosidełka plecakowe z ramą,
- 22 to kojce mieszkaniowe.

6. Badaniom laboratoryjnym poddano próbki z 4 partii łóżeczek oraz 5 partii nosidełek. Akredytowane Specjalistyczne Laboratorium Badania Zabawek UOKiK w Lublinie przepadało próbki pod kątem wymagań bezpieczeństwa określonych w normach. W przypadku 4 próbek nosidełek oraz 1 próbki łóżeczek stwierdzono wady polegające na nieprawidłowej konstrukcji, która może zagrażać zdrowiu oraz życiu dzieci.

7. Łącznie, ze względu na różne nieprawidłowości, zakwestionowano 118 partii produktów, tj. 34,40 proc. wszystkich skontrolowanych.

W zakwestionowanych partiach stwierdzono brak

podanej nazwy oraz adresu producenta, brak ostrzeżeń w instrukcjach, brak instrukcji, oznakowanie produktu nieprawidłową normą, brak oznaczeń maksymalnej grubości materaca, zbyt duże odstępy między listwami, z których zbudowane jest dno łóżka, brak załączonej do nosidełek informacji o minimalnym i maksymalnym wieku dziecka, brak oparcia dla głowy w nosidełkach, brak załączonej do nosidełka informacji na temat dopuszczalnej wagi dziecka.

8. Nie stwierdzono żadnych uchybień związanych z legalnością prowadzenia działalności gospodarczej.

9. Skontrolowani przedsiębiorcy, po zapoznaniu się z uwagami inspektorów IH oraz obowiązującym stanem prawnym, podejmowali z własnej inicjatywy działania naprawcze wobec kwestionowanych produktów (nieprawidłowości stwierdzono u 64 przedsiębiorców odpowiedzialnych za wprowadzenie produktów na rynek). W przypadku partii produktów zakwestionowanych ze względu na oznakowanie albo nieprawidłowości informacyjne,

uzupełnienie braków następowało w zdecydowanej większości w toku prowadzonych czynności kontrolnych, często w porozumieniu z podmiotami odpowiedzialnymi za wprowadzenie tych produktów na rynek. Rzadziej kontrolowani przedsiębiorcy wstrzymywali sprzedaż produktów do czasu poprawy oznakowania.

10. W następstwie przeprowadzonych działań kontrolnych wystosowano 33 pisma informujące przedsiębiorców odpowiedzialnych za wprowadzenie produktów na rynek o zaistniałych nieprawidłowościach wraz z wnioskami o ich

usunięciu. W przypadku 6 produktów zakwestionowanych przez inspektorów Inspekcji Handlowej Prezes UOKiK wszczął postępowania administracyjne.

11. Była to pierwsza tak szeroka kontrola artykułów i mebli dla małych dzieci przeprowadzona przez Inspekcję Handlową. Z uwagi na wysoki odsetek zakwestionowanych produktów (nieco ponad 1/3 zbadanych partii), coraz szerszą ofertę łóżeczek, kojców i nosidełek dla dzieci oraz wzrastającą liczbę urodzeń zasadne jest kontynuowanie działań o charakterze kontrolnym.

JEŚLI PLANUJESZ ZAKUP ŁÓŻECZKA, KOŁYSKI, KOJCA ALBO NOSIDEŁKA, KONIECZNIE ZWRÓĆ UWAGĘ NA TO, ABY:

- a) drewno, materiały drewnopochodne i materiały pochodzenia roślinnego nie miały śladów zgnilizny i ataku owadów,
- b) części metalowe w strefie dostępnej dla dziecka były wykonane z materiałów odpornych na korozję lub były zabezpieczone przed korozją,
- c) odkryte narożniki i części wystające były zukosowane, bez zadziorów i ostrych krawędzi oraz ostrych elementów, jak np. zszywki, gwoździe lub wkręty,
- d) nie było żadnych otwartych końców rur,
- e) układ kołysania łóżeczka/kołyski był wyposażony w mechanizm blokujący i był poruszany wyłącznie przez bezpośrednie popychanie lub pociąganie ręką, a nie napędzany silnikiem elektrycznym lub innym mechanizmem,
- f) łóżeczka/kołyski, których korpusem można kołysać, były tak skonstruowane, aby dziecko nie odniosło żadnych

obrażeń wskutek kołysania,

- g) przestawienie regulowanego dna łóżeczka lub kojca z położenia wyższego na niższe nie było możliwe bez użycia narzędzia,
- h) żaden element, który jest przewidziany do odłączania bez użycia narzędzi, np. w nosidełku lub kojcu, nie mieścił się całkowicie w cylindrze do badania małych części, którego kształt imituje przetyk dziecka, istnieje bowiem ryzyko, że dziecko oderwie taki element i wsadzi do buzi,
- i) nosidełko przeznaczone dla dzieci w wieku do 4 miesięcy miało podparcie dla główki,
- j) etykiety samoprzylepne i naklejki nie były dostępne dla dziecka będącego w kojcu lub w łóżku,
- k) łóżka lub kojce składające się w kierunku wnętrza były wyposażone w co najmniej dwa mechanizmy blokujące,
- l) produkty były zaopatrzone w informacje i ostrzeżenia niezbędne do pełnego i bezpiecznego użytkowania.

Opracowanie:

Departament Nadzoru Rynku UOKiK